

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS CHAJONES ALDEA CERRO ALTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1810-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	3/04/2024



Foto 1: Se puede apreciar el módulo de gradas, el cuál es el único punto de acceso al establecimiento.



Foto 2: Se pueden apreciar las fisuras en la rampa de acceso.



Foto 3: El muro de contención de las gradas se encuentra fuertemente afectado por lo que es un riesgo para los estudiantes.



Foto 4: Fisuras en muro que delimita el módulo de gradas, el cuál se encuentra a punto de colapsar.




Foto 5: Batería de baños en malas condiciones, presentando problemas de humedad y fisuras.



Foto 6: Lavamanos tipo piletta, el cuál se deberá forrar con azulejo.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS CHAJONES ALDEA CERRO ALTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1810-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	3/04/2024



Foto 7: La estufa artesanal de la cocina no funciona de manera adecuada, y no se cuenta con chimenea para la extracción del humo, además no cuenta con mesas para la preparación de los alimentos.



Foto 8: En este punto se deberá realizar un muro de contención de 1 metro de altura, para evitar que la tierra que se desprende se riegue en la cancha.



Foto 9: El tamaño de las ventanas, no permite tener una buena iluminación y ventilación en el salón de clases.



Foto 10: Actualmente en épocas de lluvia se inunda el pasillo de los salones debido a que no es suficiente el canal que se tiene, por lo que se deberá fabricar una cuneta, con su respectiva rejilla.



Foto 11: Fotografía en escuela



Foto 12: Fotografía con director y OPF, al terminar la visita de campo.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Firma y sello del Evaluador de Campo del Programa

Cesar Rodolfo Lucas Lopez
Arquitecto
Colegiado 6346

