

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A ESC. OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA LA UNION EL PILAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-10-6367-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	3/07/2024

 Foto 1: Armado de tijeras para conformación de techo + fundición de bases y columnas para soporte.	 Foto 2: Elevación y colocación de tijeras.
 Foto 3: Elevación y colocación de tijeras.	 Foto 4: Colocación de tijeras y cargadores para la colocación de lámina troquelada.
 Foto 5: Armado de estructura de soporte, para colocación de techo.	 Foto 6: Enlaminado de techo.


Firma y Sello del Presidente de la OPEA




Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

Cesar Rodolfo Lucas Lopez
Arquitecto
Colegiado 6346

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A ESC. OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA LA UNION EL PILAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-10-6367-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	3/07/2024



Foto 7: Aplicación de pintura exterior en cocina.



Foto : Cambio de estructura de soporte en techo, mas instalación de lámina troquelada.



Foto 9: Suministro e instalación de techo de lámina en cocina.



Foto 10: Suministro e instalación de techo de lámina en cocina, se verifican los traslapes.



Foto 11: Fotografía en establecimiento.



Foto 12: Fotografía en establecimiento.

[Signature]
Firma y Sello del Presidente de la OPE

Cesar Rodolfo Lucas López
Arquitecto
Colegiado 6346

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa