

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A ESC. OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA UNION EL PILAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-6367-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/07/2024

 Foto 1: Techo utilizado para el desarrollo de actividades cívicas del establecimiento.	 Suministro e instalación de techo de estructura metálica + lamina troquelada.
 Suministro e instalación de estructura autoportante para techo de lámina.	 Foto 4: Suministro e instalación de tubería para la descarga pluvial.
 Foto 5: La tubería empleada en el techo es galvanizada, para garantizar una mayor durabilidad.	 Foto : Área de patio techada en su totalidad.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y sello del Evaluador de Campo del Programa
---	---



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/2


REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A ESC. OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA UNION EL PILAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-6367-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/07/2024

	
Foto 7: Aplicación de pintura exterior en cocina.	Foto 8: Tijeras para soporte de techo en cocina.

	
Foto 9: Suministro e instalación de techo de lámina en cocina.	Foto 10: Se deja la estructura pegada al muro de tal manera que los gatos o ratones no puedan colarse a la cocina.

	
Foto 11: Fotografía en establecimiento.	Foto 12: Fotografía en establecimiento con director y OPF.

	
---	--