

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOMA ALTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-6370-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	21/03/2024



Foto 1: Salón de Bloque B en el cual se colocará piso.



Foto 2: En el módulo B el piso que tienen alguno de los salones presenta daños debido a la antigüedad que tienen.



Foto 3: Se deberá realizar el cambio del cableado en el sistema eléctrico del módulo B.



Foto 4: Las lámparas se queman de manera constante debido a problemas en el sistema eléctrico en el módulo B.



Foto 5: En el Módulo C no se cuenta con piso, por lo que se le colocará a los salones.



Foto 6: Salón en Módulo C, sin piso.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Cesar Rodolfo Lucas López
Arquitecto
Matrícula 6346
Firma y Sello del Ejecutor de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOMA ALTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-6370-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	21/03/2024



Foto 7: Al igual que en los salones se propone colocar piso en el pasillo que cubre el frente de dichos salones en el módulo C



Foto 8: La rejilla que protege la pila se encuentra dañada por la oxidación, por lo que se deberá sustituir.



Foto 9: Se realizará la aplicación de pintura en 2 salones del Módulo C, en el interior y exterior.




Foto 10: El Muro de la Bodega se encuentra sin mantenimiento, por lo que presenta moho.




Foto 11: Fotografía en Establecimiento



Foto 12: Fotografía con director y OPEF, al terminar la visita de campo.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia




Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa