

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO LAS TROJES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-6422-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	22/03/2024



Foto 1: La estructura actual del techo en el salón es de madera, la cual presenta daños por plagas y se encuentra pandeada debido a las altas temperaturas.



Foto 2: La estructura de madera presenta rupturas y empalmes por lo que se debe sustituir.



Foto 3: La cocina no cuenta con instalaciones apropiadas y dignas para realizar los alimentos, no cuenta con piso ni mesas de trabajo.



Foto 4: Los muro de cerramiento de la cocina son provisionales por lo que se deberán realizar en block.



Foto 5: La instalación eléctrica de luz se encuentra expuesta y con empalmes de mala calidad por lo que representa un riesgo para los estudiantes.




Foto 6: La instalación de tomacorrientes se encuentra en malas condiciones desde el tablero.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

Cesar Rodolfo Lucas López
Arquitecto
Colegiado 6346

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO LAS TROJES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-6422-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	22/03/2024



Foto 7: Se muestra uno de los salones en los que únicamente se tiene piso de concreto alisado.



Foto 8: Salón en el cual se realizará la colocación de piso cerámico.



Foto 9: Las puertas se encuentran afectadas por el óxido, por lo que se deberá realizar el mantenimiento de las mismas, incluyendo el lijado y pintura de las mismas.



Foto 10: En la esquina del salón se propone habilitar otro portón, tomando en cuenta que la cantidad de estudiantes es alta.



Foto 11: Fotografía en Establecimiento



Foto 12: Fotografía con director y OPF, al terminar la visita de campo.

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten signature]
Cesar Rodolfo Lucas López
Arquitecto

Firma y Sello del Coordinador de Campo del Programa

Coordinador 6346