

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

|                            |               |                               |                              |
|----------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO               | GUATEMALA     | MUNICIPIO                     | SAN JUAN SACATEPEQUEZ        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO | ALDEA SAN ANTONIO LAS TROJES |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO | 01-10-6422-43 | FECHA DE LA INSPECCIÓN        | 6/08/2024                    |



Foto 1: Suministro e instalación de estructura de soporte para techo + instalación de lámina troquelada.



Foto 2: Se realiza el armado de techo, con estructura metálica y lámina, además se realiza la instalación eléctrica de iluminación y fuerza.



Foto 3: Suministro e instalación de canal pluvial de alto caudal en techo nuevo.



Foto 4: Se realiza el levantado de 2 hiladas de block en el perímetro del salón para mejorar la altura y minimizar el calor.




Foto 5: Se realiza el cambio en el sistema eléctrico en el módulo de aulas B incluyendo cableado, luminarias, tomacorrientes e interruptores.



Foto 6: Se realiza la instalación de un nuevo tablero de distribución, además de colocar nuevos interruptores y tomacorrientes.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF  


  
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa  




HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

|                             |               |                                |                              |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA     | MUNICIPIO:                     | SAN JUAN SACATEPEQUEZ        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SAN ANTONIO LAS TROJES |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-10-6422-43 | FECHA DE LA INSPECCIÓN:        | 6/08/2024                    |



Foto 7: Mantenimiento a puertas en salones módulo B y suministro e instalación de puerta en cocina.



Foto 8: Vista interior de cocina.



Foto 9: Suministro e instalación de pila + fabricación de mesa de trabajo con top de azulejo + Instalación eléctrica.



Foto 10: Fabricación de estufa de leña, con plancha metálica y chimenea de ladrillo.



Foto 11: Fotografía en salón de clases con cambio de techo.



Foto 12: Fotografía en establecimiento con director y OPF.

*[Firma]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*  
Cesar Rodolfo Lucas López  
Arquitecto  
Colegiado 6346

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa