



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                                    |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA     | MUNICIPIO:                     | SAN JUAN SACATEPÉQUEZ              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO LOS PIRIRES ALDEA MONTUFAR |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-10-6429-43 | FECHA:                         | 15 de abril de 2024                |



Foto 1: Frente y entrada de la Escuela Oficial Rural Mixta Caserio los Pirires J.V



Foto 2: Patio de la planta alta techado, pero con evidente deterioro de lámina oxidada.



Foto 3: Falta de estructura metálica para que sirva de un mejor soporte y seguridad, ya que al momento no cumple con el mínimo de distancia entre estructuras.



Foto 4: El contar con este espacio bajo sombra nos permite poder realizar todo tipo de actividades con alumnos y padres de familia, pero es de suma importancia mejorarlo por seguridad.



Foto 5: complementar el techado del patio ya que por la cantidad de alumnos el espacio es limitado para estar bajo la sombra.



Foto 6: Continuar con el techado en las gradas ya que cuando es invierno tanto alumnos, docentes y padres de familia se mojan al transitar por la única vía de acceso a la planta baja del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                                    |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA     | MUNICIPIO:                     | SAN JUAN SACATEPÉQUEZ              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO LOS PIRIRES ALDEA MONTUFAR |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-10-6429-43 | FECHA:                         | 15 de abril de 2024                |



Foto 7: Puerta de aula desnivelada y deteriorada necesita ser reemplazada.



Foto 8: Puerta de la cocina está muy deteriorada.



Foto 9: puertas oxidadas



Foto 10: puerta del local de la Dirección con evidente deterioro por el óxido.




Foto 11: Sanitarios de niños y niñas las cuales presentan deterioro en las puertas.



Foto 12: puertas del sanitario tanto de niños y niñas ya con óxido y evidente deterioro, las cuales serán reemplazadas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                                    |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA     | MUNICIPIO:                     | SAN JUAN SACATEPÉQUEZ              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO LOS PIRIRES ALDEA MONTUFAR |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-10-6429-43 | FECHA:                         | 15 de abril de 2024                |



Foto 13: Pasillo de la planta baja que necesita pintura.



Foto 14: Pared de las gradas de acceso a la planta baja del establecimiento la cual también evidencia deterioro de la pintura.



Foto 15: Área de la planta alta del establecimiento en la cual necesita pintura.




Foto 16: Paredes de aulas de exterior que necesitan pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

