



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOSFRA-FOR-1...
Versión: 1

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERÍO CRUZ AYAPÁN, ALDEA LOMA ALTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-10-7335-41	FECHA	03 de junio de 2024



Foto 1: Fronte y entrada de la EORM Caserío Cruz Ayapán



Foto 2: Todas las ventanas presentan deficiencias en su funcionamiento, impidiendo una ventilación adecuada. Lo cual es necesario la sustitución de la misma.



Foto 3: Derivado de una mala colocación de los balcones es necesario cambiarlas



Foto 4: Derivado a la oxidación y filtración del agua del techo, es necesario el cambio de láminas troqueladas.



Foto 5: Por el deterioro de la pila, se sustituya por una de cemento.




Foto 6: Por las malas condiciones del cableado, se sustituye por el cambio total del sistema eléctrico C toma corriente, bombillas, cables y plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juana Raxen Ruc

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CRUZ AYAPÁN, ALDEA LOMA ALTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-7335-41	FECHA:	03 de junio de 2024



Foto 7: Derivado a la filtración del agua en las aberturas, se hará la impermeabilización en el techo.



Foto 8: Derivado al mal estado del techo, se sustituye en dos aulas. En el segundo piso.




Foto 8: Por las malas condiciones del cableado, se sustituye por el cambio total del sistema eléctrico (C toma corriente, bombillas, cables y plafonera) en el segundo piso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Carlos Rendon
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Sello: CRUZ AYAPAN JUNTA ESCOLAR LOMA ALTA SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA]

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Sello: MINISTERIO DE EDUCACIÓN DELIA OFICIAL RURAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA]

DIRECCIÓN 3