

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JOSÉ ERNESTO MONZÓN REYNA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS SAJQUIYES, ALDEA MONTUFAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-7547-43	FECHA:	5/12/2024



Foto 1: Estructura de techo de la entrada remozada. Costaneras lijadas y pintadas.



Foto 2: Estructura de techo de graderíos lijada y pintada.



Foto 3: Mantenimiento a las puertas de los salones, se lijaron partes oxidadas y las volvieron a pintar.



Foto 4: La estructura del techado del pasillo que lleva a la aulas, lijada y pintada.




Foto 5: Limpieza, lijado para eliminar óxido y aplicación de pintura anticorrosiva, mejorando la durabilidad y la seguridad.



Foto 6: Parales metálicos con limpieza profunda, eliminación de óxido mediante lijado y pintura anticorrosiva, reforzando la resistencia, estética y funcionalidad del techo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

