

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Colonia Bendición de Dios Caserio lo de Carranza	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sect. "C" Manz. 2 Col. Bendición de Dios Caserio Lo de Carranza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-7703-43	FECHA:	22/11/2024



Foto1: Finalización de cubierta de metal para protección de bomba de agua.




Foto 2: Puerta de acceso de metal, para encender bomba de agua.




Foto 3: Techo para protección de bomba de agua.




Foto 4: Finalización de proyecto de protección de bomba de agua.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Colonia Bendición de Dios Caserio lo de Carranza	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sect. "C" Manz. 2 Col. Bendición de Dios Caserio Lo de Carranza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-7703-43	FECHA:	22/11/2024



Foto1: Finalización de mantenimiento de portón visto de la parte de afuera.



Foto 2: Finalización de mantenimiento de portón, parte de adentro.



Foto 3: Finalización de mantenimiento de portón, parte de adentro.




Foto 4: Finalización pintura de marco de portón.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COLONIA BENDICION DE DIOS JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector C Manzana 2 Colonia Bendicion de Dios
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-7703-43	FECHA:	22/11/2024



Foto1: Finalización de repello de pared.



Foto 2: Finalización de repello de pared.



Foto 3: Repello de pared terminado.



Foto 4: Proyecto finalizado de repello de pared.




Foto 5: Aplicación de repello.



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E O R M Colonia Bendicion de Dios lo de Carranza	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sect. "C" Manz. 2 Colonia Bendición de Dios lo de Carranza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:		FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Terminado de colocacion y cizado de piso, aula 2



Foto 2: Terminado de colocacion y cizado de piso aula 1



Foto 3: Aula 2 a pocos minutos de su entrega por encargado de obra a OPF



Foto 4: Se retoma uso de salon de clases 2



Foto 5: Se retoma uso del salon de clases por cambio de piso




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Colonia Bendición de Dios Caserío lo de Carranza	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sect. "C" Manz. 2 Col. Bendición de Dios Caserío Lo de Carranza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-7703-43	FECHA:	4/11/2024



Foto1: Finalizado cambio de lámina acanalada por lámina troquelada alucin calibre 26.



Foto 2: Finalización del proyecto cambio de lámina acanalada por lámina troquelada alucin calibre 26.



Foto 3: Cambio de lámina acanalada por lámina troquelada alucin calibre 26, visto de la parte interior.



Foto 4: Cambio de lámina acanalada por lámina troquelada alucin calibre 26, visto de la parte interior..



Foto 5: Cambio de lámina acanalada por lámina troquelada alucin calibre 26, visto de la parte interior..




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. COLONIA BENDICION DE DIOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR "c" MANZ. 2 COLONIA BENDICON DE DIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-7703-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: En aula cuarto "A" 2024, se cambiaron focos por lamparas led.



Foto 2: Revision de circuitos de iluminacion. Instalacion de lamparas en seis salones de clases.




Foto 3: Instalacion de interruptores en salones 06 salones de clases.



Foto 4: Instalacion de tomacorrientes en salones de clases y cocina.



Foto 5: Alumnos beneficiados por mejoramiento de iluminacion, preparatoria, primaria, basicos, diversificado.



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Colonia Bendición de Dios Caserio lo de Carranza	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sect. "C" Manz. 2 Col. Bendición de Dios Caserio Lo de Carranza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-7703-43	FECHA:	16/11/2024



Foto 1: Finalización reposadera para aguas fluviales.



Foto 2: Finalización de zanja para calda de aguas fluviales.



Foto 3: Colocación de tapadera para reposadera.



Foto 4: Prueba del funcionamiento de reposadera.



Foto 5: Finalización de proyecto aguas fluviales.





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Colonia Bendición de Dios Caserio lo de Carranza	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sect. "C" Manz. 2 Col. Bendición de Dios Caserio Lo de Carranza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-7703-43	FECHA:	22/11/2024



Foto1: Fundición de banqueta finalizado.



Foto 2: Fundición de banqueta de callejón finalizado.



Foto 3: Utilización de banqueta para área de juego.



Foto 4: Finalización de fundición de banqueta.



Foto 5: Fundición de banqueta.




Foto 6: Reposadera, fundición de banqueta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Colonia Bendición de Dios Caserio lo de Carranza	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sect. "C" Manz. 2 Col. Bendición de Dios Caserio Lo de Carranza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-7703-43	FECHA:	22/11/2024



Foto1: Terminado de pintura en callejón.



Foto 2: Terminado de pintura patio principal.



Foto 3: Terminado de pintura frente a la cancha principal.



Foto 4: Terminado de pintura segundo patio.





Foto 5: Terminado de pintura frente a canchas de segundo patio.



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---