

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO GUAMUCH ALDEA LOMA ALTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-8061-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	5/08/2024



Foto 1: Suministro y aplicación de piso cerámico.



Foto 2: Salón de clases con nuevo piso instalado.



Foto 3: Suministro e instalación de sistema eléctrico de iluminación



Foto 4: Suministro e instalación de sistema eléctrico de iluminación



Foto 5: Sistema de iluminación y aplicación de pintura



Foto 6: Instalación de luminarias, incluye cambio de cableado, ductos, interruptores y tomacorrientes.

 Firma y sello del Presidente de la COPB	 César Rodolfo Lucas López Arquitecto Colegiado 6346 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa
--	--

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO GUAMUCH ALDEA LOMA ALTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-10-8061-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN	5/08/2024




Foto 7: Suministro e instalación de interruptores y tomacorrientes.



Foto 8: Muro resanado y con aplicación de pintura.



Foto 9: Establecimiento pintado.



Foto 10: Aplicación de pintura general en establecimiento



Foto 11: Fotografía en el establecimiento.



Foto 12: Fotografía en el establecimiento al finalizar la visita.

+

Firma y sello de [Signature]
Escuela Oficial
GUATEMALA

Cesar Rodolfo Lucas López
Arquitecto
Colegiado 6346
Firma y Sello del Evaluador de Campo