

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Monte Carmelo 1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-8971-43	FECHA:	30/07/2024



Foto 1: En esta fotografía se observa que están preparando el terreno para colocar los cimientos de la pared.



Foto 2: En esta fotografía se observa como va la construcción de la pared.



Foto 3: En esta fotografía se observa que ya casi terminan de construir la pared.



Foto 4: En esta fotografía se observa que ya están casi finalizando la pared.



Foto 5: En esta fotografía se observa los cimientos de la pared.



Foto 6: En esta fotografía se observa que ya casi terminan de construir la pared.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

FORM MONTE CARMELO 1
CASERIO LO DE CARRANZA
ALDEA LO DE MEJIA
CONSEJO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIA
SAN JUAN SACATEPEQUEZ GUATEMALA

Firma y sello del Presidente de la OEE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Monte Carmelo 1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 1, Manzana B, Sector 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-8971-43	FECHA:	27/08/2024



Foto1: En esta fotografia se observa la rampa trabajada en un 50%



Foto 2: En esta fotografia se continua con la otra parte de la rampa.



Foto 3: En esta fotografia se observa la que se va avanzando en un 50% el muro que da soporte a las gradas de la cancha.



Foto 4: En esta fotografia se observa el trabajo que se realiza para mejorar y contener la tierra de la pared de las canchas, ya que representa un peligro para los estudiantes.



Foto 5: En esta fotografia se observa que la fundicion de la loza de la rampa.



Foto 6: En esta fotografia se observa el avance en la fundicion de la loza de rampa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías y actualizar el número de hojas.

CORRUMONTE CARMELO 1
CASERIO LO DE CARRANZA
ALDEA LO DE MEJIA
CONSEJO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIA
SAN JUAN SACATEPEQUEZ GUATEMALA

Firma y sello del

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

