

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LAS VISTAS ALDEA LO DE MEJIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-9039-43	FECHA:	04/06/2024



Foto1: Frente y entrada de la EORM



Foto 2: Área de salones parte de la planta alta y baja, se quitaron vidrios y balcones de las ventanas



Foto 3: proceso de colocacion de estructura metálica para colocar el techo para patio



Foto 4: en proceso de mantenimiento a balcones y cambio de vidrios,




Foto 5: se desmontó la estructura metálica y lámina aulas del segundo nivel




Foto 6. cambio de techo y estructura metálica en 4 aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LAS VISTAS ALDEA LO DE MEJIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-9039-43	FECHA:	04/06/2024



Foto 7: colocacion de barandales



Foto 8: cambio de chapas a dos puertas



Foto 9: cambio de canales



Foto 10: mantenimiento a balcones y cambio de vidrios, en unos casos se modificaron ventanas ya que se encontraban volteadas y no se podian abrir los vidrios, no entraba ventilacion. Se instalaron 6 ventanas nuevas



FOTO 11: proceso de instalación de puerta nueva a un baño




FOTO 12: en proceso para colocar pasamanos y sustituir balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OCE




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

