

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO LAS TROJES II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-9812-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	22/03/2024



Foto 1: En el Boque B, no se cuenta con piso en los salones por lo que se propone la colocación del mismo.



Foto 2: El alisado de concreto en el piso, presenta fisuras debido a que no se realizaron las juntas de dilatación al momento de la aplicación en el bloque B.



Foto 3: Salones de clases sin piso.



Foto 4: Se aprecian las grietas en el concreto, debido a que no se realizaron los corte al concreto.



Foto 5: En el Bloque C si se realizaron las juntas de dilatación, pero no se cuenta con piso en los salones de clases.



Foto 6: Se puede apreciar el desgaste que ha sufrido el piso de concreto debido al paso de los años.

marcelita camey ze

Firma y sello del Presidente de la OP



Cesar Rodolfo Lucas López
Arquitecto
Colegiado 6346

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO LAS TROJES II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-9812-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	22/03/2024



Foto 7: Se propone la ampliación de la cocina con el levantado de muros laterales.



Foto 8: No se cuenta con ventanas en el área de cocina, únicamente cuenta con varillas para la protección del espacio.



Foto 9: No se cuenta con piso en la cocina.



Foto 10: Se deberá realizar la construcción de una estufa de leña con su respectiva chimenea.



Foto 11: Fotografía en Establecimiento



Foto 12: Fotografía con director y OPF, al terminar la visita de campo.

marcela samey zet

Firma y sello del Presidente de la OPF



Cesar Rodolfo Lucas López
Arquitecto

Colegiado 6346

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa