

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO LAS TROJES II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-9812-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	29/07/2024




Foto 1: Muros de mampostería reforzados para ampliación de cocina.



Foto 2: Estufa de leña + conformación de ducto de ventilación.



Fabricación de mesa de trabajo con alisado.




Foto 4: Suministro e instalación eléctrica de tomacorrientes y luminarias




Foto 5: Suministro e instalación de puerta principal + ventana metálica.



Foto 6: Puerta metálica de acceso secundario a cocina.

marcela comez Z...

Firma y sello del Presidente de la UES



Firma y sello del Exequat de Campo del Programa

Gosar Rodolfo Lucas Lopez
Arquitecto
Colegiado 6346

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA SAN ANTONIO LAS TROJES II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-10-9812-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	29/07/2024



Foto 7: Suministro e instalación de puerta.



Foto 8: Ducto de ventilación para humo de estufa de leña.




Foto 9: Suministro e instalación de piso de granito en cocina.



Foto 10: Suministro e instalación de techo con estructura metálica y lámina troquelada.



Foto 11: Fotografía en establecimiento.



Foto 12: Fotografía en establecimiento con OPF, Director y catedráticos.



Marcela Caney
Firma y sello del Presidente de la Junta

Cesar Rodolfo Lucas López
Arquitecto
Colegiado 6346
Firma y sello del Evaluador de Campo del Programa