

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

|                            |                                               |                               |                          |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO               | GUATEMALA                                     | MUNICIPIO                     | SAN RAYMUNDO             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | EODP ANEXA A EORM LIC. CONRADO TERCERO CASTRO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO | ALDEA LLANO DE LA VIRGEN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO | 01-11-7975-42                                 | FECHA DE LA INSPECCIÓN        | 1/07/2024                |


  

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Foto 1: Traslado de lámina troquelada, capotes para instalación en techo.</p>                                 |  <p>Foto 2: Desmontaje de láminas en malas condiciones.</p>                           |
|  <p>Foto 3: Se retiran las láminas en mal estado para realizar el mantenimiento a la estructura de soporte.</p> |  <p>Foto 4: Retiro de canales existentes.</p>                                       |
|  <p>Foto 5: Canales pluviales para descarga de alto caudal, ideal para el proyecto.</p>                         |  <p>Foto 6: Suministro e instalación de lámina troquelada en salones de clases.</p> |



Firma y sello del Presidente de la OPE





Arquitecto

Colegiado 6346

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa



HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

|                            |                                               |                               |                          |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO               | GUATEMALA                                     | MUNICIPIO                     | SAN RAYMUNDO             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | EODP ANEXA A EORM LIC. CONRADO TERCERO CASTRO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO | ALDEA LLANO DE LA VIRGEN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO | 01-11-7975-42                                 | FECHA DE LA INSPECCIÓN        | 1/07/2024                |



Foto 7: Suministro e instalación de lámina troquelada en Salones.



Foto 8: Salones de clase con techo de lámina nuevo.



Foto 9: Suministro e instalación de canal pluvial.



Foto 10: Suministro e instalación de canal + tubería de descarga pluvial.



Foto 11: Foto en Escuela



Foto 12: Fotografía en establecimiento al terminar la visita.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*Cesar Rodolfo Lucas López*

Arquitecto  
Colegiado 6346

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa