

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM LIC. CONRADO TERCERO CAST	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA LLANO DE LA VIRGEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-11-7975-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	19/07/2024



Foto 1: Traslado de lámina troquelada, capotes para instalación en techo.



Foto 2: Desmontaje de láminas en malas condiciones.



Foto 3: Se retiran las láminas en mal estado para realizar el mantenimiento a la estructura de soporte.



Foto 4: Retiro de canales existentes.



Foto 5: Canales pluviales para descarga de alto caudal, ideal para el proyecto.




Foto 6: Suministro e instalación de lámina troquelada en salones de clases.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Arquitecto
Cédula 6346

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM LIC. CONRADO TERCERO CASTRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LLANO DE LA VIRGEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-7975-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/07/2024

 Foto 7: Suministro e instalación de lámina troquelada en Salones.	 Foto 8: Salones de clase con techo de lámina nuevo.
 Foto 9: Suministro e instalación de canal pluvial.	 Foto 10: Suministro e instalación de canal + tubería de descarga pluvial.
 Foto 11: Foto en Escuela	 Foto 12: Fotografía en establecimiento al terminar la visita.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Cesar Rodolfo Lucas López Arquitecto Colegiado 6346 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa
---	---