




PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS  
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90  
Versión 4

HOJA 1/2

| REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE                                                         |                                         |                                                                                       |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| DEPARTAMENTO:                                                                          | GUATEMALA                               | MUNICIPIO:                                                                            | SAN RAYMUNDO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:                                                            | EODP ANEXA A EORM 'CARLOS ALDANA ROJAS' | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:                                                        | ALDEA PAMOCA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:                                                            | 01-11-9439-42                           | FECHA DE LA INSPECCIÓN:                                                               | 1/07/2024    |
|       |                                         |     |              |
| Foto 1: Se desmonta el techo de duralita en salones                                    |                                         | Foto 2: Se realiza el retiro del techo tipo duralita.                                 |              |
|     |                                         |   |              |
| Foto 3: Se realiza la instalación de la estructura metálica para el soporte de lámina. |                                         | Foto 4: Se muestra la instalación de soporte metálico + anclaje de lámina troquelada. |              |
|     |                                         |   |              |
| Foto 5: Suministro e instalación de techo en patio.                                    |                                         | Foto 6: Suministro e instalación de iluminación led.                                  |              |
|     |                                         |   |              |



HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

|                            |                                         |                               |              |
|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| DEPARTAMENTO               | GUATEMALA                               | MUNICIPIO                     | SAN RAYMUNDO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | EODP ANEXA A EORM 'CARLOS ALDANA ROJAS' | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO | ALDEA PAMOCA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO | 01-11-9439-42                           | FECHA DE LA INSPECCIÓN        | 1/07/2024    |



Foto 7: Se puede apreciar la colocación de la estructura metálica de techo + lámina troquelada + iluminación led.



Foto 8: Se puede apreciar la colocación de la estructura metálica de techo + lámina troquelada + iluminación led.



Foto 9: Se verifica que la lámina cuente con el traslape apropiado.




Foto 10: Se puede apreciar la iluminación tipo led.



Foto 11: Fotografía en Establecimiento.



Foto 12: Visita de campo al establecimiento para verificar los trabajos.

  
Firma y Sello del Presidente de la PPF

  
MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO  
ALDEA PAMOCA  
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA

  
Cesar Rodolfo Lucas Lopez  
Arquitecto  
Colegiado 6346  
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa