


HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM 'CARLOS ALDANA ROJAS'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA PAMOCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-11-9439-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	7/08/2024

 Foto 1: Instalación de techo en patio.	 Foto 2: Techo en patio 2
 Foto 3: Suministro e instalación de techo + instalación eléctrica.	 Foto 4: Suministro e instalación de iluminación led.
 Foto 5: Suministro e instalación de techo en salones	 Foto 6: Suministro e instalación de estructura de soporte + lámina troquelada.


 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Cesar Rodolfo Linares López Arquitecto Categoría 6346 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa
---	---

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO	GUATEMALA	MUNICIPIO	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM 'CARLOS ALDANA ROJAS'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA PAMOCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-11-9439-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	7/08/2024

 Foto 7: Se puede apreciar la colocación de la estructura metálica de techo + lámina troquelada + iluminación led.	 Foto 8: Se puede apreciar la colocación de la estructura metálica de techo + lámina troquelada + iluminación led.
 Foto 9: Se verifica que la lámina cuente con el traslape apropiado.	 Foto 10: Se puede apreciar la iluminación tipo led.
 Foto 11: Fotografía en Establecimiento.	 Foto 12: Fotografía con claustro de catechistas y OPF.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y sello del Asesor de Campo del Programa
---	--