

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHUARRANCHO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN BUENA VENTURA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-12-0007-45	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	8/08/2024

 FOTO 1: INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL Y LÁMINA TROQUELADA EN BAÑOS	 FOTO 2: INSTALACIÓN DE LÁMINA ACANALADA EN SEGUNDO NIVEL Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO
 FOTO 3: TORTA DE CONCRETO EN ÁREA DE SERVICIOS SANITARIOS	 FOTO 4: INSTALACIÓN DE CANAL PARA AGUA PLUVIAL EN LÁMINA
 FOTO 5: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE METAL EN AULAS	 FOTO 6: MANTENIMIENTO DE BARANDA DE METAL EN SEGUNDO NIVEL

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Sello]
COMUNIDAD DE PADRES DE FAMILIA
INEB TELESECUNDARIA
ALDEA SAN BUENA VENTURA

ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627

ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627
Persona de la DIEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador
de la DIEDUC

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHUARRANCHO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN BUENA VENTURA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-12-0007-45	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	8/08/2024



FOTO 7: INSTALACIÓN DE LAVAMANOS CON SUS ACCESORIOS



FOTO 8: INSTALACIÓN DE INODOROS EN BAÑOS, FALTA INSTALAR LAS TAPADERAS Y ASIENTOS DE LOS DOS INODOROS.




FOTO 9: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL EN SANITARIOS



FOTO 10: INSTALACIÓN DE PILA DE CONCRETO DE DOS LAVADEROS



FOTO 11: SUSTITUCIÓN DE CIELO FALSO RETICULADO DE 2' X 4'



FOTO 12: SUSTITUCIÓN DE CHAPAS EN PUERTAS


Firma y sello del Presidente de la OPE



ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627

ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627
Persona de la DIDEUC que verifica
Nombre, puesto y firma

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador
de la DIDEUC