

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA SUR	MUNICIPIO:	AMATITLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM RAFAEL IRIARTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7A AVE. 7-35
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-1886-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	9/08/2024
 Foto 1: APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO GRANITO Y APLICACIÓN DE SISA		 Foto 2: VALUADOR ANCARGO, OPF Y DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO	
 Foto 3: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO GRANITO Y APLICACIÓN DE SISA		 Foto 4: APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO DE GRANITO EN ÁREAS DAÑADAS Y APLICACIÓN DE SISA	
 Foto 5: APLICACIÓN DE PINTURA, SUMINISTRO E INSTALACION DE AZULEJO EN MURO Y APLICACIÓN DE SISA		 Foto 6: VISTA DE VALUADOR AL ESTABLECIMIENTO	

[Firma manuscrita]




[Firma manuscrita]

Fernando David de León Mañrique
ARQUITECTO
Col. No. 7,272

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA SUR	MUNICIPIO:	AMATITLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM RAFAEL IRIARTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7A AVE. 7-35
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-1886-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	9/08/2024
 Foto 7: VISTA PANORAMICA DE LA ESCUELA, APLICACIÓN DE PINTURA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN ALGUNAS ÁREAS		 Foto 8: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS QUEBRADOS Y APLICACIÓN DE SISA, APLICACIÓN DE PINTURA	
 Foto 9: APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE PISOS QUEBRADOS Y APLICACIÓN DE SISA		 Foto 10: APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE PISOS QUEBRADOS Y APLICACIÓN DE SISA	
 Foto 11: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO GRANITO MÁS APLICACIÓN DE SISA, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES		 Foto 12: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE GRANITO Y APLICACIÓN DE SISA	





Fernando David de León Marique
ARQUITECTO
Col. No. 7,272