



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA SUR	MUNICIPIO:	AMATITLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALEJANDRO MALDONADO AGUIRRE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 AVENIDA 8-10, ALDEA SAN CARLOS, ALDEA SAN CARLOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-1893-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	9/08/2024
			
Foto 1: VISTA PANORAMICA DE LA ESCUELA, APLICACIÓN DE PINTURA EN SALÓN DE ACTIVIDADES		Foto 2: OPF, ENCARGADA DE ESCUELA Y CONSULTOR A CARGO	
			
Foto 3: LÁMINAS NUEVAS INSTALADAS, MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA REALIZADO, MANTENIMIENTO DE VENTANAS E INSTALACIÓN DE VIDRIOS EN VENTANAS, MANTENIMIENTO A PORTÓN DE INGRESO		Foto 4: LÁMINAS NUEVAS INSTALADAS, MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA REALIZADO, MANTENIMIENTO DE VENTANAS E INSTALACIÓN DE VIDRIOS EN VENTANAS	
			
Foto 5: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA REALIZADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINAS		Foto 6: VISTA DEL CONSULTOR EN ESCUELA	

Marta Chavez
Firma y sello del Presidente de la OPF



Fernando David de León
Firma y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
Fernando David de León Maurique
ARQUITECTO
Cel. No. 7,272



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA SUR	MUNICIPIO:	AMATITLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALEJANDRO MALDONADO AGUIRRE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 AVENIDA 8-10, ALDEA SAN CARLOS, ALDEA SAN CARLOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-1893-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	9/08/2024
			
Foto 7: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA REALIZADO, LÁMINAS NUEVAS INSTALADAS, MANTENIMIENTO A PUERTA DE INGRESO, MANTENIMIENTO A VENTANAS EN INSTALACION DE VIDRIOS		Foto 8: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA REALIZADO, LÁMINAS NUEVAS INSTALADAS, MANTENIMIENTO A PUERTA DE INGRESO, MANTENIMIENTO A VENTANAS E INSTALACIÓN DE VIDRIOS	
			
Foto 9: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA REALIZADO, LÁMINAS NUEVAS INSTALADAS, TRASLAPES CORREGIDOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE VENTANAS REALIZADO		Foto 10: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA REALIZADO, LÁMINAS GALVANIZADAS Y DE POLICARBONATO NUEVAS E INSTALADAS, LA PUERTA AÚN PRESENTA OXIDO Y VIDRIOS QUEBRADOS, REPELLO EN PARED DEL ESCENARIO	
			
Foto 11: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA REALIZADO, LÁMINAS GALVANIZADAS Y DE POLICARBONATO INSTALADAS, REPELLO EN MURO DEL ESCENARIO		Foto 12: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA REALIZADO, LÁMINAS GALVANIZADAS Y DE POLICARBONATO NUEVAS E INSTALADAS, MANTENIMIENTO A PUERTA DE INGRESO, MANTENIMIENTO DE VENTANAS E INSTALACIÓN DE VIDRIOS, REPELLO EN MURO DE ESCENARIO	

Marta Chaviz
Firma y sello del Presidente de la OPF



Fernando David de León Manrique
Firma y sello del Evaluador
ARQUITECTO
Col. No. 7,272