

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	AMATITLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM PROFA. SARA LETICIA MAZARIEGOS LEON DE GODOY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1 CALLE B-15 COLONIA LAS MOLIENDAS AMATITLAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-9460-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	17/03/2024



Foto 1: En el establecimiento Educativo



Foto 2: Con Directora y miembros de OPF



Foto 3: Modulo 1, Muro con humedad, es necesario aplicar impermeabilizante



Foto 4: Modulo 1, se colocara piso ceramico en aulas



Foto 5: Se aplicara repello en cielo de aulas



Foto 6: Se sustituiran ventanas por Ventanas de PVC

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma] Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	AMATITLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM PROFA. SARA LETICIA MAZARIEGOS LEON DE GODOY	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1 CALLE B-15 COLONIA LAS MOLIENDAS AMATITLAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-9460-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	17/03/2024



Foto 7: Se sustituirá sanitario, se colocará piso cerámico y azulejo



Foto 8: Se sustituirá mingitorio y se colocará piso cerámico y azulejo



Foto 9: Se colocará baranda por seguridad



Foto 10: Se colocará piso de concreto para evitar la humedad en el módulo 1



Foto 11: Se sustituirá el piso cerámico y se aplicará pintura en muros



Foto 12: Chapas en mal estado y se les debe dar mantenimiento a las puertas

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPR
AMATITLAN, GUATEMALA
PROFA. SARA LETICIA MAZARIEGOS LEON DE GODOY
COORDINADORA DE MANTENIMIENTO

[Firma]
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694