

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7 CALLE 3-73 ZONA 3 COLONIA SANTA ISABEL I, VILLA NUEVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-6404-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	

 PINTURA EN MUROS EXTERIORES	 REJA DE PREPARATORIA
 RAMPA DE PREPARATORIA	 PISO
 CORRECCIÓN DE DRENAJES	 CORRECCIÓN DE ELECTRICIDAD

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura / Planificador de la DIDEUC



Persona de la DIDEUC que verificó
Nombre, puesto y firma



Emilio Tipaz Zacarias
Técnico de Servicios de Apoyo
SUBFOCE
DIDEUC GSUR