



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 690 J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da ave. 1-20 zona 2, aldea El Porvenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-2103-43	FECHA:	10/05/2024



Foto 1: se concluyo el trabajo del contador a la nueva caja RH que se reubico dentro del edificio, ordenamiento de cableado y se polarizo el edificio y centro de computación.



Foto 2: trabajo de reubicación- sustitución de tableros, cambio de flipones, cableado ducto, conyevará trabajo de albañilería, picado, rellenado, tallado y pintura de las áreas trabajadas.



Foto 3: trabajo de cableado y ducto para bombillas, apagadores, cables que se encontraban al aire o expuestos



Foto 4: trabajo finalizado de sustitución de todos los tomacorrientes del edificio escolar



Foto 5: trabajos concluidos de instalación de plafoneras, focos de interior y exterior, apagadores en todo el 1° nivel y 2° nivel del establecimiento



Foto 6: trabajos finalizados ahora se cuenta con plancha de metal para fogón con puerta y chimenea de alucin de 7.50 m de altura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sandra Elizabeth Quintana

Firma y sello del Presidente de la OPF



José Francisco Tzuc

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 690 J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Ave. 1-20 zona 2 El Porvenir, Villa Canales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-2103-43	FECHA:	10/05/2024



Foto 7: trabajo finalizado de sustitución de llave de paso de agua potable sobre la 1era calle zona 2 en muro perimetral. Se sustituyó la línea de tubería de agua en ese sector



Foto 8: trabajo finalizado de sustitución de tubería de bomba de agua,



Foto 9: Puertas con pasador y candado para contenedor de basura sobre la 1 calle zona 2 y sus 2 tapaderas de metal, 1 puerta de metal con chapa para el área de la bomba de agua



Foto 10: Piso de granito instalado en el área de cocina, se realizó nivelación del suelo.




Foto 11: instalación terminada de vidrios en el área de cocina y 1 aula del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Sandra Elizabeth Quintana

Firma y sello del Presidente de la OPF




 José Francisco Izunux

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

