

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB AMERICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3a. AVENIDA 7-27 ZONA 1 VILLA CANALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-2135-45	FECHA:	27 DE ABRIL DE 2024



Foto1: Proceso de Sustitución de lámina en el módulo 3 por lámina troquelada aluzinc calibre 26.




Foto 2: Proceso de Sustitución de lámina de una parte del módulo 3 por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 3: Proceso de Sustitución de lámina en el módulo 3 por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 4: Proceso de Sustitución de lámina de una parte del módulo 3 por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 5: Proceso de Sustitución de lámina en el módulo 3 por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 6: Proceso de Sustitución de lámina en el módulo 3 por lámina troquelada aluzinc calibre 26.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.





Firma y sello del Presidente de la OFE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público