

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL PETAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SONIA JUDITH CO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	KM 13.5 RUTA A VILLA HERMOSA COLONIA AGUILAR HI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-17-6984-43	FECHA:	45516



Foto: CAMBIO DE TECHO DE LAMINA




Foto: 2 REFORZADO DE COSTANERAS Y CANALES



Foto: 3 AMPLIACION DE COCINA



Foto: 4 CAMBIO DE PUERTAS OXIDADAS



Foto: 5 CAMBIO DE TINACO Y REFORZAMIENTO DE LOZA QUE SOSTIENE



Foto: 6 CAMBIO DE VENTANAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Miguel Petapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta "Sonia Judith Cerdón Guzmán"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Km. 13.5 ruta a Villa Hermosa Col. Aguilar Hernández
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-17-6984-43	FECHA:	22 de Octubre de 2024



Foto1: costaneras oxidadas y lámina vieja con agujeros



Foto 2: Costaneras oxidadas y lámina de las aulas en mal estado.



Foto 3: Vista posterior de lámina vieja de las aulas



Foto 4: costaneras oxidadas.




Foto 5: Lámina vieja doblada y con agujeros donde se filtra el agua de lluvia



Foto 6: Se visualizan láminas y costaneras en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público