



Ministerio de Educación
GOBIERNO DE GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cancelaj, Aldea San Lorenzo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0042-43	FECHA:	4/03/2024



Foto 1: Sustitución de lámina de los baños, de la cocina, de dos aulas y la dirección.



Foto 2: Sustitución de puertas de metal portón y puerta de entrada principal



Foto 3: Sustitución de puertas de metal de los sanitarios.



Foto 4: Sustitución de puerta de madera por puerta de metal de la cocina



Foto 5: Sustitución de puertas de madera por puertas de metal de dos aulas y de la Dirección de la Escuela.



Foto 6: Sustitución de tres servicios sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cancelaj, Aldea San Lorenzo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0042-43	FECHA:	04-03.20223





Foto 7: Sustitución de estufa artesanal (base, cambio de plancha)



Foto 8: Sustitución de canales.



Foto 9: Sustitución de vigas y reglas de madera por costaneras y tubos de metal.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---