

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cancelaj, Aldea San Lorenzo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0042-43	FECHA:	27/06/2024



Foto 1: Sustitución de lámina de los baños, de la cocina, de dos aulas y la dirección.



Foto 2: Sustitución de puertas de metal portón y puerta de entrada principal



Foto 3: Sustitución de puertas de metal de los sanitarios.




Foto 4: Sustitución de puerta de madera por puerta de metal de la cocina




Foto 5: Sustitución de puertas de madera por puertas de metal de dos aulas y de la Dirección de la Escuela.



Foto 6: Sustitución de tres servicios sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cancelaj, Aldea San Lorenzo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0042-43	FECHA:	27/06/2024



Foto 7: Sustitución de estufa artesanal (base, cambio de plancha)



Foto 8: Sustitución de canales y pintura de dos aulas, la dirección, tres sanitarios y la cocina



Foto 9: Sustitución de vigas y reglas de madera por costaneras y tubos de metal.




Foto 10: Sustitución de tres balcones deteriorados




Foto 11: Sustitución de depósito de agua por estar deteriorado.



Foto 12: Sustitución de cinco gradas en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---