

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                          |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO:                     | HUEHUETENANGO            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Cambote, Sector II |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-01-0139-43 | FECHA:                         | 20 de septiembre de 2024 |



Foto 1: Mejoramiento de Paredes.



Foto 2: Sustitución de torta de cemento, por piso granito.




Foto 3: Mantenimiento de estructura de soporte de metal



Foto 4: Sustitución de puertas



Foto 5: Sustitución de Puertas de madera en baño de niñas



Foto 6: Sustitución de Puertas de madera en baños de niños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

*[Firma]*  
Firma y sello del Presidente de la OPA



*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público







Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                          |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO:                     | HUEHUETENANGO            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Cambote, Sector II |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-01-0139-43 | FECHA:                         | 20 de septiembre de 2024 |




Foto 7: Sustrucción de torta de cemento, por piso granito.



Foto 8: Sustrucción de torta de cemento, por piso granito.



Foto 9: Sustrucción de torta de cemento, por piso granito.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**CROQUIS O BOSQUEJO DEL ESTABLECIMIENTO Y ÁREAS A INTERVENIR**

Centro Educativo Público a ser atendido por la modalidad OPF

**ASPECTOS GENERALES:**

|                             |               |                                |                          |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango | MUNICIPIO:                     | Huehuetenango            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Cambote, Sector II |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-01-0139-43 |                                |                          |

**BOSQUEJO**



NORTE



*[Signature]*

firma y Sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

firma y Sello del Director del Centro Educativo Público