



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN NUEVO PROGRESO, ALDEA QUILINCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0018-42	FECHA:	12/07/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA ALUCIN CALIBRE 26 PARA AULA Y BAÑO



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA ALUCIN CALIBRE 26 PARA AULA Y BAÑO



FOTO 3: MANTENIMIENTO ESTRUCTURA Y PINTURA DE PUERTAS DE AULA, PORTON Y PUERTAS DE BAÑO



FOTO 4: SUSTITUCION DE VENTANAS DE MADERA POR METAL



FOTO 5: REPARACION DE PISO EN AULAS, PATIO Y CORREDOR



FOTO 6: SUSTITUCION DE CANAL DE METAL DE AULA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN NUEVO PROGRESO, ALDEA QUILINCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0018-42	FECHA:	12/07/2024



FOTO 7: PINTURA EN MUROS Y PAREDES EXTERNOS E INTERNOS



FOTO 8: SUSTITUCION DE INODOROS



FOTO 9: REPARACION A SUSTITUCION DE AZULEJOS EN MINGITORIO Y LAVAMANOS



FOTO 10: SUSTITUCION DE TUBERIA PVC LINEAL PRINCIPAL AGUAS NEGRAS EN SANITARIOS



FOTO 11: REPARACION DE MURO PERIMETRAL




FOTO 12: REPELLO DE MURO Y DE AULA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

