

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN OJO DE AGUA, ALDEA SAN ANTONIO LAS NUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0038-43	FECHA:	3/12/2024

CUBIERTA DE LAMINA



Foto1: MEJORAMIENTO DE TECHO DE LAMINA TROQUELADA, ALUZINC, CALIBRE 26

ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 2: MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE TECHO

PUERTA



Foto 3: MEJORAMIENTO DE PUERTA DE METAL

VENTANAS



Foto 4: MEJORAMIENTO DE VENTANALES DE METAL Y VIDRIOS

PISO



Foto 5: MEJORAMIENTO DE PISO GRANITO

PISO



Foto 6: MEJORAMIENTO DE PISO GRANITO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Santos Roberto D.S.
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN OJO DE AGUA, ALDEA SAN ANTONIO LAS NUEVES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0038-43	FECHA:	3/12/2024

CANALES Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL



Foto7: MEJORAMIENTO DE CANAL DE METAL Y BAJAS DE AGUA, EN TUBOS PVC DE 3"

REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO



Foto 8: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO, FOCOS, PLAFONERAS, INTERRUPTORES DOBLES, TOMACORRIENTES DOBLES, SUSTITUCION DE DUCTOS MAS ACCESORIOS

REPARACIÓN DE COCINA



Foto 9: MEJORAMIENTO DE CHIMINEA DE METAL

REPARACIÓN Y CERNIDO DE PAREDES



Foto 10: CERNIDO DE MURO

MEJORAMIENTO DE PAREDES



Foto 11: MEJORAMIENTO DE MURO DE AULA

REPARACIÓN DE COCINA



Foto 12: SUSTITUCIÓN DE PISO GRANITO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Santiago Roberto A.S.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN OJO DE AGUA, ALDEA SAN ANTONIO LAS NUEB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0038-43	FECHA:	3/12/2024

MEJORAMIENTO DE LA COCINA




Foto13: MEJORAMIENTO DE AZULEJO EN MUEBLES DE COCINA

PUERTA



Foto 14: MEJORAMIENTO DE CHAPAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Santos Faber Tol D.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

