

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TALUCA, CHIANTLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-7025-42	FECHA:	20 de noviembre de 2,024




Foto1: iniciando a completar paredes



Foto 2: Tallando columnas y ventana.



Foto 3: iniciando a pintar puertas.



Foto 4: Tallando paredes del baño



Foto 5: Iniciando a levantar muro




Foto 6: Iniciando a colocar azulejo en baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Norma López López</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TALUCA, CHIANTLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-7025-42	FECHA:	23 de noviembre de 2024



Foto7: Colocación de lavatrastos en la cocina, cisando el piso granito



Foto 8: Fundicion de torta de cemento en aula y pasillo.




Foto 9: Cernido de columnas.




Foto 10: Repello de pared interior.



foto 11: Cernido de pared de escenario.



Foto 12: Repello de pared de esecario.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Norma López López</i> Firma y sello del Presidente de la OPP	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TALUCA, CHIANTLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-7025-42	FECHA:	23 de noviembre de 2,024



Foto 13: Inicio de construcción y mejoramiento de aula.



Foto 14: Lijado de puertas.



Foto 15: Limpieza de cuneta y pared, para levantar muro.




Foto 16: Pintura de pared exterior.



Foto 17: Colocación de piso granito.




Foto 18: Colocación de balcon de la ventana de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Norma López López

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

