

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Paquix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0085-43	FECHA:	12/11/2024



Foto 1: RENGLO 1: CUBIERTA DE LAMINA AULA Y SALON



Foto 2: Sustitución de lámina de aula



Foto 3: Sustitución de lámina de aula



Foto 4: RENGLO 2: ESTRUCTURA DE TECHO




Foto 5: RENGLO 3: Sustitución de inodoros



Foto 6: Sustitución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Paquix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0085-43	FECHA:	12/011/2024



Foto 1: Sustitución de inodoro



Foto 2: Sustitución de inodoros



Foto 3: Sustitución de inodoro



Foto 4: Sustitución de balcones



Foto 5: Sustitución de balcones



Foto 6: Sustitución de ventanas de madera a metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ALDEA PAQUIX

Firma y Sello Director Centro Educativo P... ALDEA PAQUIX

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Paquix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0085-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 1: Renglón 4: Sustitución de ventana de madera a metal



Foto 2: Sustitución de ventana de madera a metal



Foto 3: Sustitución de balcón



Foto 4: Sustitución del sistema eléctrico




Foto 5: Sustitución tomacorriente



Foto 6: Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 
Firma y sello del Presidente de la OPE ALDEA PAQUIX

 
Firma y Sello Director Centro Educativo Aldea Paquix, Huehuetenango

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Paquix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0085-43	FECHA:	19/11/2024



Foto1: RENGLO 5: Reparación de cableado eléctrico




Foto 2: Sustitución de tomacorrientes



Foto 3: Sustitución de tomacorriente




Foto 4: Sustitución de tomacorriente y apagador




Foto 5: Sustitución de tomacorriente y apagador



Foto 6: Sustitución de tomacorrientes y apagador

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Paquix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0085-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 1: RENGLO 5: Sustitución tomacorriente




Foto 2: Sustitución tomacorrientes



Foto 3: Sustitución tomacorrientes



Foto 4: Sustitución sistema electrico



Foto 5: Sustitución sistema electrico



Foto 6: Sustitución de bombilla

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF ALDEA PAQUIX


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Paquix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0085-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 1: Sustrucción de lámpara por plafonera y foco



Foto 2: Sustrucción de toma corrientes



Foto 3: Sustrucción de cable



Foto 4: Sustrucción de cable



Foto 5: Sustrucción de caja eléctrica



Foto 6: Sustrucción de cable y focos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Paquix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0085-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 1: Sustrucción de cable y foco



Foto 2: Sustrucción de cable y foco




Foto 3: Sustrucción de cable y foco



Foto 4: sustitución de toma corrientes




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE ALDEA PAQUIX	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---