

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Paquix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0085-43	FECHA:	02/12/2024



Foto1: RENGLON 1: CUBIERTA DE LAMINA AULA Y SALON



Foto 2: Sustitución de lámina de aula



Foto 3: Sustitución de lámina de aula



Foto 4: RENGLON 2: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 5: RENGLON 3: Sustitución de inodoros



Foto 6: Sustitución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Paquix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0085-43	FECHA:	02/12/2024



Foto 1: Sustrucción de inodoro



Foto 2: Sustrucción de inodoros



Foto 3: Sustrucción de inodoro



Foto 4: Sustrucción de balcones



Foto 5: Sustrucción de balcones



Foto 6: Sustrucción de ventanas de madera a metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR ALDEA PAQUIX

Firma y Sello Director Centro Educativo Público ALDEA PAQUIX

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Paquix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0085-43	FECHA:	02/12/2024



Foto 1: Renglón 4: Sustitución de ventana de madera a metal



Foto 2: Sustitución de ventana de madera a metal



Foto 3: Sustitución de balcon



Foto 4: Sustitución del sistema eléctrico



Foto 5: Sustitución tomacorriente




Foto 6: Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF ALDEA PAQUIX	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Paquix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0085-43	FECHA:	02/12/2024



Foto1: RENGLO 5: Reparación de cableado eléctrico



Foto 2: Sustitución de tomacorrientes



Foto 3: Sustitución de tomacorriente



Foto 4: Sustitución de tomacorriente y apagador




Foto 5: Sustitución de tomacorriente y apagador





Foto 6: Sustitución de tomacorrientes y apagador

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

 Firma y sello del Presidente de la ORF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Paquix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0085-43	FECHA:	02/12/2024



Foto1: RENGLO 5: Sustitución tomacorriente



Foto 2: Sustitución tomacorrientes



Foto 3: Sustitución tomacorrientes



Foto 4: Sustitución sistema electrico



Foto 5: Sustitución sistema electrico



Foto 6: Sustitución de bombilla

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar con número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público Aldea Paquix



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Paquix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0085-43	FECHA:	02/12/2024



Foto 1: Sustitución de lámpara por plafonera y foco



Foto 2: Sustitución de toma corrientes



Foto 3: Sustitución de cable



Foto 4: Sustitución de cable



Foto 5: Sustitución de caja eléctrica



Foto 6: Sustitución de cable y focos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Firma y sello del Presidente de la OPEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Paquix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0085-43	FECHA:	02/12/2024



Foto1: Sustrucción de cable y foco



Foto 2: Sustrucción de cable y foco



Foto 3: Sustrucción de cable y foco



Foto 4: sustitución de toma corrientes




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEP

Firma y Sello Director Centro Educativo Público