

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |               |                                |                                             |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO:                     | CHIANTLA                                    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO EL LLANO, ALDEA SAN JOSÉ LAS FLORES |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-02-0114-43 | FECHA:                         | 30/07/2024                                  |



FOTO 1: FABRICACION DE PORTON DE METAL.



FOTO 2: INSTALACION DE PORTON DE METAL.



FOTO 3: SOLDADURA DE PORTON DE METAL.



FOTO 4: ELABORACION DE ESTRUCTURA DE HIERRO PARA MURO PERIMETRAL.



FOTO 5: FUNDICION DE HIERRO PARA MURO PERIMETRAL.



FOTO 6: FUNDICION DE BLOCK Y TUBO HG PARA LA MALLA GALVANIZADA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |               |                                |                                             |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO:                     | CHIANTLA                                    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO EL LLANO, ALDEA SAN JOSÉ LAS FLORES |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-02-0114-43 | FECHA:                         | 30/08/2024                                  |



FOTO 13: SUSTITUCION DE PUERTA DE METAL DE BAÑO DE ALUMNOS.



FOTO 14: SUSTITUCION DE BALCONES (ADELANTE Y ATRÁS) DE UN AULA.



FOTO 15: SUSTITUCION DE MURO DE LAMINA POR BLOCK.



FOTO 16: SUSTITUCION DE MURO DE MADERA POR MURO DE BLOCK.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA

Firma y Sello, Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                                             |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO:                     | CHIANTLA                                    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO EL LLANO, ALDEA SAN JOSÉ LAS FLORES |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-02-0114-43 | FECHA:                         | 13/08/2024                                  |



FOTO 7: PINTURA EN INTERIORES DE AULAS.



FOTO 8: PINTURA EN EXTERIORES DE AULAS.



FOTO 9: PINTURA EN SALÓN.



FOTO 10: PINTURA



FOTO 11: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE METAL.



FOTO 12: SUSTITUCIÓN DE CANALES PVC, PESCANTE Y TUBOS PVC DE BAJADAS DE AGUA DE LLUVIA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

