

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENA VISTA SAN ISIDRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0117-43	FECHA:	6/09/2024



Foto 1. Reparación de muro perimetral: la EORM Aldea Buena Vista San Isidro está completamente circulada con el muro perimetral de block, tubo hg, malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 2. Sustitución de piso: las aulas de la EORM Aldea Buena Vista ya poseen un piso de granito para brindar un mejor ambiente educativo para los alumnos.



Foto 3: Puertas de metal: el ingreso al centro educativo ya posee el portón de acceso general para tener una mayor seguridad para los alumnos dentro de las instalaciones educativas.




Foto 4: Sustitución de lámina, por lámina troquelada: el techo de la cocina de la EORM Aldea Buena Vista San Isidro ya cuenta formalmente con su techo de lámina troquelada para darle una mayor durabilidad.




Foto 5: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal: la estructura del techo de la cocina de la EORM Aldea Buena Vista San Isidro ahora es de soporte de metal con costaneras.




Foto 6: Sustitución de estufa rural completa: la cocina de la EORM Aldea Buena Vista San Isidro ya cuenta con una estufa rural en buenas condiciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Cirilo Lopez Rodriguez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

