

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA LAGUNA, ALDEA PAQUIX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0122-43	FECHA:	15/10/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE CEMENTO LIQUIDO POR PISO DE GRANITO EN ÁREA DE AULAS



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE CANAL DE METAL POR CANAL DE METAL



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE MALLA POR MALLA EN MURO PERIMETRAL



Foto 4: REPARACION DE SISTEMA ELÉCTRICO




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS DE AGUA POR DEPÓSITO DE AGUA DE 1100 LITROS



Foto 6: REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES DE AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA LAGUNA, ALDEA PAQUIX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0122-43	FECHA:	15/10/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE METAL POR PORTÓN DE METAL



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PLANCHA DE ESTUFA RURAL



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PILA DE CONCRETO POR PILA PLÁSTICA




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

