

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA LAGUNA, ALDEA PAQUIX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0122-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE CEMENTO LIQUIDO POR PISO DE GRANITO EN ÁREA DE AULAS



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE CANAL DE METAL POR CANAL DE METAL



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE MALLA POR MALLA EN MURO PERIMETRAL




Foto 4: REPARACION DE SISTEMA ELÉCTRICO




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS DE AGUA POR DEPÓSITO DE AGUA DE 1100 LITROS




Foto 6: REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES DE AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA LAGUNA, ALDEA PAQUIX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0122-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE PORTON DE METAL POR PORTON DE METAL



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PLANCHA DE ESTUFA RURAL



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PILA DE CONCRETO POR PILA PLÁSTICA




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

