

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

**X**

POSTERIOR

|                             |               |                                |                 |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango | MUNICIPIO:                     | Chiantla        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Las Tejas |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-02-0149-43 | FECHA:                         | 20/08/2024      |



FOTO 1: Sustrucción de lamina por lamina troquelada calibre 26 y tragaluz



FOTO 2: Mantenimiento a estructura de puertas de baños ( lijado, cepillado, aplicación de pintura y ampliación de 0.40 mts de alto)



FOTO 3: Mantenimiento a estructura de puertas de aulas ( lijado, cepillado, aplicación de pintura)



FOTO 4: Sustrucción de porton 2.40mts de alto por 1.34 mts de ancho



FOTO 5: Sustrucción de porton 2.50 mts de alto por 4 mts de ancho dos hojas



FOTO 6: Sustrucción de estructura de metal de ventana 0.90\*0.90mts con vidrios


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público







Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                 |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango | MUNICIPIO:                     | Chiantla        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Las Tejas |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-02-0149-43 | FECHA:                         | 20/08/2024      |



FOTO 7: Sustitución de torta de cemento por piso granito




FOTO 8: Sustitución de bajada de agua pluvial por tubo PVC 4"



FOTO 9: Pintura de muros exteriores e interiores



FOTO 10: Sustitución de lamparas tipo LED y sustitución de timbre tipo campana



FOTO 11: Sustitución de muro perimetral madera y malla por clock con tubo hg y malla galvanizada, solera y columnas



FOTO 12: Sustitución de pila plástica con dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                 |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango | MUNICIPIO:                     | Chiantla        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Las Tejas |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-02-0149-43 | FECHA:                         | 20/08/2024      |



FOTO 13: Sellado de grietas y fisuras de muros (sabieta) de cocina y baños




FOTO 14: Sellado de grietas y fisuras de muros (sabieta) de cocina y baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

