



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |               |                                |                               |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango | MUNICIPIO:                     | Chiantla                      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO CHICALUM ALDEA TORLON |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-02-0151-43 | FECHA:                         | 22/11/2024                    |



Foto1: Sustrucción de muro perimetral de block y malla por muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 2: Sustrucción de puerta de metal de aula



Foto 3: Sustrucción de porton de metal de 5mts de ancho por 2.8 mts de alto



Foto 4: Mejoramiento de piso granito en aula




Foto 5: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 6: Mejoramiento de lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                                |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango | MUNICIPIO:                     | Chiantla                       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO CHICHALUM ALDEA TORLON |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-02-0151-43 | FECHA:                         | 22/11/2024                     |




Foto 7: Mejoramiento de estructura de soporte de metal



Foto 8: Mejoramiento de pared y soporte de mojinete del techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPE |  | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|