

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHICALUM ALDEA TORLON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0151-43	FECHA:	4/12/2024



Foto1: Sustrucción de muro perimetral de block y malla por muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 2: Sustrucción de puerta de metal de aula



Foto 3: Sustrucción de porton de metal de 5mts de ancho por 2.8 mts de alto



Foto 4: Mejoramiento de piso granito en aula



Foto 5: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 6: Mejoramiento de lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHICALUM ALDEA TORLON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0151-43	FECHA:	4/12/2024




Foto 7: Mejoramiento de estructura de soporte de metal



Foto 8: Mejoramiento de pared y soporte de mojinete del techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPEducativo	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

