

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                             |                                |                                           |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango               | MUNICIPIO:                     | Chiantla                                  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Ocubishal, aldea Ixquiac, Chiantla |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-02-0160-43               | FECHA:                         | 13/12/2024                                |



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y capote



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 4: Sustitución de porton de metal



Foto 5: Sustitucion de torta de cemento por piso tipo granito de 1"



Foto 6: Sustitucion de torta de cemento por piso tipo granito de 1"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                  |                             |               |                                           |
|------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:    | Huehuetenango               | MUNICIPIO:    | Chiantla                                  |
| NOMBRE DEL       | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL | Cantón Ocubishal, aldea Ixquiac, Chiantla |
| ESTABLECIMIENTO: | 13-02-0160-43               | FECHA:        | 13/12/2024                                |



Foto7: Sustrucion de torta de cemento por piso tipo granito de 1"



Foto 8: Sustrucion de torta de cemento por piso tipo granito de 1"



Foto 9: Reparación de piso de torta de cemento



Foto 10: Reparación de piso de torta de cemento



Foto 11: Sustrucion de cerco de malla y poste de madera, por tubo hg, malla galvanizada, block, soleras intermedias y columnas



Foto 12: Sustrucion de cerco de malla y poste de madera, por tubo hg, malla galvanizada, block, soleras intermedias y columnas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, utilizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la ORF | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                  |                             |               |                                           |
|------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:    | Huehuetenango               | MUNICIPIO:    | Chiantla                                  |
| NOMBRE DEL       | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL | Cantón Ocubishal, aldea Ixquiac, Chiantla |
| ESTABLECIMIENTO: | 13-02-0160-43               | FECHA:        | 13/12/2024                                |



Foto13: Sustrución de focos ahorradores por lamparas Led



Foto 14: Sustrución de cableado electrico



Foto 15: Sustrución de estufa rural e instalación de azulejo



Foto 16: Sustrución de chimenea



Foto 17: Sustrución de vidrios



Foto 18: Sustrución de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                                |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPEF | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|