

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                        |                                |                                     |
|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO                          | MUNICIPIO:                     | CHIANTLA                            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB PEM MARCO ANTONIO MERIDA GRANADOS | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 3A. CALLE 6-45 ZONA 5, BUENOS AIRES |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-02-0166-45                          | FECHA:                         | 16/10/2024                          |



Foto1: Sustitución de lámina por lámina, por lámina troquelada aluzin calibre 26



Foto 2: Sustitución de lámina por lámina, por lámina troquelada aluzin calibre 26



Foto 3: Mejoramiento de estructura de soporte de metal



Foto 4: Mejoramiento de estructura de soporte de metal




Foto 5: Sustitución de inodoros y accesorios




Foto 6: Sustitución de inodoros y accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF.



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                        |                                |                                     |
|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO                          | MUNICIPIO:                     | CHIANTLA                            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB PEM MARCO ANTONIO MERIDA GRANADOS | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 3A. CALLE 6-45 ZONA 5, BUENOS AIRES |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-02-0166-45                          | FECHA:                         | 16/10/2024                          |




Foto 7: Sustitución de Muro Perimetral de block y malla, por block, tubo hg, malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 8: Sustitución de Muro Perimetral de block y malla, por block, tubo hg, malla galvanizada, soleras intermedias y columnas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público