

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB PEM MARCO ANTONIO MERIDA GRANADOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A. CALLE 6-45 ZONA 5, BUENOS AIRES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0166-45	FECHA:	10/11/2024



Foto 1: Techo en mal estado desechado.




Foto 2: Iniciando restitución de techo por lamina croquelada.



Foto 3: Colocación costaneras



Foto 4: Costaneras instaladas



Foto 5: Cambio de tubo agua potable.



Foto 6: Instalación de sanitario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA  Firma y Sello Director Centro Educativo Público 

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB PEM MARCO ANTONIO MERIDA GRANADOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A. CALLE 6-45 ZONA 5, BUENOS AIRES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0166-45	FECHA:	10/11/2024



Foto 7: Derribación y escabación de muro perimetral.



Foto 8: Fundición de zapatas.



Foto 9: Fundición de solera de humedad.




Foto 10: Reparación pared de soporte para muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP

Firma y Sello Director Centro Educativo Público