

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TALUCA, CHIANTLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-7025-42	FECHA:	



Foto 1: Colocación de cerámico en cocina



Foto 2: Trabajo de baño finalizado.



Foto 3: Instalación de puerta de baño.



Foto 4: Pintura de Portón.




Foto 5: Pintura de paredes exteriores.



Foto 6: Instalación de canales de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Norma López López

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TALUCA, CHIANTLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-7025-42	FECHA:	



Foto 7: Colocación de malla en muro.




Foto 8: Repello de paredes exteriores y levantado de muro.



Foto 9: Colocación de granito en aula.



Foto 10: Pintura de paredes y torta de cemento en aula.




Foto 11: Pintura de paredes interiores.



Foto 12: Instalación de costaneras y lámina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Norma López López</i> Firma y sello del Presidente de la OPE		<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TALUCA, CHIANTLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-7025-42	FECHA:	28 de noviembre de 2024



Foto13: Colocación de chimenea de metal en cocina.



Foto 14: Colocación de chapa Yale.




Foto 15: Instalación de tubería de agua.



Foto 16: Repello de pared exterior.




Foto 17: Instalación de depósito de agua.



Foto 18: Instalación de cerámico en lavatrastos. Y mejoramiento de estufa rural.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Norma López López
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

