

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA REFORMA DE AGUA ESCONDIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0183-43	FECHA:	30/8/2024



Foto 1: Sustrucción y mejoramiento de pared de baños




Foto 2: Sustrucción de piso de torta de concreto.



Foto 3: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal del area del tinaco



Foto 4: Sustrucción de piso de cemento por piso de granito en cocina



5. Repello y cernido de paredes de cocina.



Foto 6: Mejoramiento de pared para colocación de tabiques.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y continuar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA REFORMA DE AGUA ESCONDIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0183-43	FECHA:	30/8/2024



Foto 7: Sustitución de estructura de baños



Foto 8: Sustitución de puertas de servicios sanitarios



Foto 9: Sustitución de lámina por lámina troquelada A 100 Aluzinc calibre 26 de 12 pies del área de baños



Foto 10: Sustitución de lámina por lámina troquelada A 100 Aluzinc calibre 26 de 12 pies del área del tinaco

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

