

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LOS PLANES DEL CORDERO, ALDEA LA CAPELLANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0191-43	FECHA:	18/09/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO



Foto 2: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA, SOLERAS INTERMEDIAS Y COLUMNAS



Foto 3: MANTENIMIENTO A PORTONES DE METAL



Foto 4: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, REDUCCIÓN DE TAMAÑO Y APLICACIÓN DE PINTURA)




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PUERTA EN SERVICIO SANITARIO



Foto 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Escuela	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LOS PLANES DEL CORDERO, ALDEA LA CAPELLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0191-43	FECHA:	18/09/2024



Foto1: PINTURA EN MUROS INTERIORES



Foto 2: PINTURA EN MUROS EXTERIORES



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE CHAPA



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS LED Y SUSTITUCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES DOBLES



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE DUCTO ELÉCTRICO Y TABLEROS DE FLIPONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de páginas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LOS PLANES DEL CORDERO, ALDEA LA CAPELLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0191-43	FECHA:	18/09/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE PLANCHA DE 3 HORNILLAS



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE CHIMENEA DE CONCRETO (TUBOS)



Foto 3: MEJORAMIENTO DE AZULEJO EN ESTUFA RURAL



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO DE 2 LAVADEROS




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--