

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LOS PLANES DEL CORDERO, ALDEA LA CAPELLANÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0191-43	FECHA:	5/12/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO



Foto 2: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBOS HG Y MALLA GALVANIZADA, SOLERAS INTERMEDIAS Y COLUMNAS



Foto 3: MANTENIMIENTO A PORTÓN DE METAL



Foto 4: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, REDUCCIÓN DE TAMAÑO Y APLICACIÓN DE PINTURA)



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PUERTA EN SERVICIO SANITARIO




Foto 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LOS PLANES DEL CORDERO, ALDEA LA CAPELLANÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0191-43	FECHA:	5/12/2024



Foto 1: PINTURA A MUROS INTERIORES



Foto 2: PINTURA EN MUROS EXTERIORES



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE CHAPA



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS LED Y SUSTITUCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES DOBLES




Foto 6: SUSTITUCIÓN DE DUCTO ELÉCTRICO Y TABLEROS DE FLIPONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Escuela	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LOS PLANES DEL CORDERO, ALDEA LA CAPELLANÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0191-43	FECHA:	5/12/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE PLANCHA DE 3 HORNILLAS



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE CHIMENEA DE CONCRETO (TUBOS)




Foto 3: MEJORAMIENTO DE AZULEJO EN ESTUFA RURAL



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PILAS PLÁSTICAS DE DOS LAVADEROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

