



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVO PINAL, ALDEA PAQUIX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0226-42	FECHA:	6/12/2024




Foto 1: Sustitución de piso de torta de concreto, por piso de granito




Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 4: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 5: Sustitución de depósitos de agua



Foto 6: Reparación de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alema Garcia Lopez

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia

Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío Nuevo Pinal, Aldea Paquix
Chiantla, Huehuetenango

COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío Nuevo Pinal
Chiantla, Huehuetenango
DIRECCIÓN

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVO PINAL, ALDEA PAQUIX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0226-42	FECHA:	6/12/2024



Foto7: Sustitución de pila, por pila plástica





Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Thelma García López

Firma y sello del Presidente de la OPE PADRES DE FAMILIA

Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío Nuevo Pinal, Aldea Paquix
Chiantla, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

